



Verklärungskirche sanieren

— Adlershofer Wahrzeichen erhalten!

2. Bericht: Erste Ergebnisse.



Um möglichst bald einen Teil der Rüstung rückbauen zu können, wird von oben nach unten gearbeitet.

Schon geschafft ist die Turmverankerung. In den vier Ecken des Turms sind Träger verbaut, die die Turmhaube über lange Stangen im Mauerwerk halten. Diese Träger waren stark ver- bzw. durchgerostet (*Bild oben links*) und wurden erneuert.

Die Arbeiten sind mit der Denkmalpflege abzustimmen. Die Statik ist zu überprüfen (*Bild unten links: Riss über verborgenem Ringanker*). Das äußere Mauerwerk ist in einem speziellen Steinformat gefertigt, deshalb müssen Ersatzsteine und auch bestimmte Formsteine neu angefertigt werden (*Bilder unten: Mitte; rechts*). Gegenwärtig wird das Mauerwerk neu verfugt, dazu müssen auch die Zifferblätter abgenommen werden.

